

H U O L T O T I E D O T U K S E T

Wartburg 353, Tourist

Ryhmä: Taka-akselisto (5)

Numero	Koskee	Pvm
1/73	Vetoakselien nivelien voitelu-öljyvoitelu	09.05.73



HUOLTOTIEDOTUS

VARA-HAKA OY

HUOLTO-OSASTO

WARTBURG

RYHMÄ 5

HELSINKI 9.5.73

N:o 1/73 (A4/72)

KOSKEE:

Vetoakselien nivelien voitelu - öljyvoitelu

HS/mw

Lähitulevaisuudessa toimitettavat uudet Wartburg-353-autot on voideltu vetoakselien niveleistään öljyllä. Näinollen jää tähänasti käytössä ollut kalsium-rasva, tyyppi GL 125 pois. Tämän voiteluainemuutoksen ansiosta tulevat öljyvoidellut nivelet kestävämmän käytössä noin 30 % enemmän kuin aikaisemmin kalsiumrasvalla voidellut. Samanaikaisesti voidaan huoltoväli pidentää aikaisemman 2 vuotta tai 50000 km asemasta 3 vuoteen tai 100000 km.

Aikaisemmin käytössä olleet kumisuojuukset sekä uusien vetoakselien kumusuojukset ovat keskenään vaihdettavissa, koska ne eivät ole rakenteellisesti muuttuneet. Näin ollen on siis mahdollista, puhdistaa vanha vetoakseli nivelistään erittäin hyvin, tarkistaa kumisuojuksien tiiveys, sekä täyttää nivel aikaisemman rasvan asemasta vaihteistoöljyllä. Nivelen öljyllä täyttämistä varten on vetoakseli irroitettava, kumisuojuksen kiristin löysättävä sekä kaadettava kumisuojuksen sisään 100 g vaihteistoöljyä, SAE 90 tai SAE 80.

Ulkoisena tunnusmerkkinä on uusissa vetoakseleissa (öljyllä voidellut) sisemmässä akseliosassa kapea ura akselin paksunoksen kohdalla.

LUETTU

MAPITUS

Johto

Korjaamo

Työnjohto

Takuukäs.

Varaosa os.

Korj.johto

Korjaamo